

Exemple de diagnostic commerce: Restaurant crêperie ERP 5^{ème} catégorie

Julien JORRO
Chargé d'opération



Accès à l'établissement



Accès à l'établissement et signalétique



Banque d'accueil Caisse



Borne d'accueil (photo n°8 et 9)




Sanitaires (photo n°10, 11, 12 et 13)

Cheminements intérieurs



WC non adaptés + barre manquante



Bar sans abaissement



Obstacles / Problèmes	Recommandations
Absence de stationnement réservé à proximité de l'entrée	Mettre place de stationnement réservée à proximité de l'entrée (voir avec la mairie car parking privé en face et rue juste à côté)
Accès bâtiment : ressaut (10cm)	Supprimer ressaut (10cm à rattraper) avec petit plan incliné (< à 5% si possible ou 8% sur 2m)
WC absence pictogramme pour les signaler / Wc non surélevé + absence de barre	Mettre pictogramme sur porte + WC surélevé + barre d'appui
Bar et caisse sans abaissement	Créer un abaissement au comptoir en bois : hauteur 0,80m MAX avec vide dessous pour passer les jambes, largeur 40cm si possible
TOTAL	

Ressaut de 10 cm

LEGENDE

- Elément facilitateur
- Elément non réglementaire mais praticable
- Obstacle
- Zone de rotation 1.50m

Absence de stationnement dédié aux PMR



Relevés des points critiques Recommandations

Contact

PACT H&D Béarn Bigorre

05 62 34 42 74

jjorro@pactbearn.com